

Elektronické posuvné měřidlo (tzv. šuplera), 0-150 mm x 0,01 mm

QUATROS QS15506

Návod k použití



Posuvné měřidlo pro přesné měření. Velký a dobře čitelný displej pomáhá obsluze při orientaci. Přístroj vyniká snadným ovládáním pomocí několika tlačítek (zapínání / vypínání, přepínání jednotek mm / palce, nulování).

Technická data:

Měřicí rozsah: 0-150 milimetrů / 0 - 6 palců

Přesnost: 0,02 mm / 0,001 palce (rozsah: 0 až 100 milimetrů) 0,03 mm / 0,001in (rozsah: 100 až 200 mm)

Opakovatelnost: 0,01 mm / 0,005 palce

Maximální rychlost měření: 1,5 m / sec. 60 palců / sec.

LCD displej

Napájení 1x LR44 baterie kapacita 180mAh (součástí originálního balení je jedna náhradní baterie)


Provozní teplota: 0 - 40 ° C / 41 - 104 ° F

Provozní podmínky: vlhkost 0 až 80 %

Skladovací teplota: -20 ° C až + 70 ° C

Popis přístroje:

1 – Raménka pro vnitřní měření; 2 – Tlačítko pro výběr jednotek mm / palce (inch); 3 – Aretační šroub; 4 – LCD displej; 5 – Raménka pro vnější měření; 6 – Tlačítko zapnutí / vypnutí; 7 – Tlačítko nulování měření; 8 – Kryt baterie; 9 – Lišta pro měření hloubky; 10 – Měřicí plochy



Výměna baterií:

Odstraňte kryt místa pro baterie ve směru šipky. Vyjměte starou baterii a vložte novou – typ LR44. Věnujte pozornost správné polaritě, znaménko + musí být nahoře. Kryt místa pro baterie opět vraťte na své místo.

Návod k použití:

- Zapněte zařízení tlačítkem ON / OFF (6)
- Pomocí tlačítka (2) vyberte jednotky měření: mm nebo palce
- Nastavte nulový bod pohyblivým ramenem a vynulujte nástroj stisknutím tlačítka (7)
- Změřte vnější rozměr pomocí ramen (5), uvnitř pomocí ramen (1), hloubku pomocí lišty (9). Pomocí aretačního šroubu (3) může být měřidlo zablokováno.

Údržba přístroje:

Přístroj udržujte čistý, vyhněte se jeho polití tekutinami, které mohou poškodit elektroniku.

Může být čištěno benzínem, mazáno speciálním tukem pro přesné přístroje. Zabraňte kontaktu s rozpouštědly na alkoholové a acetonové bázi.

Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte; vyjměte baterii.